

ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสีย
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่
ข้อมูลสำรวจ ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

สาเหตุของน้ำเสีย	พื้นที่ประสบปัญหา					
	หมู่ที่ ๑	หมู่ที่ ๒	หมู่ที่ ๓	หมู่ที่ ๔	หมู่ที่ ๕	หมู่ที่ ๖
๑. น้ำเสียจากบ้าน ร้านค้าและอาคาร ที่ทำการ	-	-	-	-	-	-
๒. น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม	-	-	-	-	-	-
๓. ปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตร	-	-	-	-	-	-
๔. ฝิวดินที่พังทลาย	-	-	-	-	-	-
๕. การเลี้ยงปศุสัตว์	-	-	-	-	-	-
๖. ยาฆ่าแมลง และยากำจัดวัชพืช	-	-	-	-	-	-
๗. ไฟป่า	-	-	-	-	-	-
๘. การใช้ที่ดินที่ขาดการควบคุม	-	-	-	-	-	-

- พบน้ำเสีย
 ไม่พบน้ำเสีย

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ ได้ดำเนินการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ พบว่า น้ำที่ผ่านการนำไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆ เช่นครัวเรือน เกษตรกรรม ยังไม่พบปัญหาน้ำเสียเกิดขึ้นในตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยได้บันทึกตามแบบบันทึกข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ